

(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: vrijdag 16 januari 2026 10:28
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: Vragen van Noordeindseweg 340 A
Bijlagen: Schermafbeelding 2026-01-10 110819.jpg; Schermafbeelding 2026-01-10 110010.jpg; rapport Kanters.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Beste (5.1)(2)(e)

Ik heb bestanden bijgevoegd. Dit is het rapport van firma Kanters. Toen zij in de middag de eerste keer daar kwamen, was dit wat zij gedaan hebben.
De grafieken en het plaatje met de afbeelding van de bewuste pomp bij Noordeindseweg 340, zijn ook bijgevoegd. Deze laten zien dat de pomp normaal functioneert.
Hij vroeg ook of er een nog sterkere pomp in de put kon. Dit is volgens de collega's van gemalen niet mogelijk. Mag ik dit met hem delen? Of doet de verzekering dit? Hij vraagt hier om.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Adviseur Stedelijk Water
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl