

(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: maandag 12 januari 2026 08:59
Aan: (5.1)(2)(e)
CC: (5.1)(2)(e)
Onderwerp: FW: BERKE-251-003 Noordeindseweg 340
Bijlagen: Schermafbeelding 2026-01-10 110819.jpg; Schermafbeelding 2026-01-10 110010.jpg

Goedemorgen (5.1)(2)(e),

Deze melding is door de bewoner zelf naar kanters gemaakt. Kanters heeft hier geen actie op ondernomen. Wil jij contact met deze man opnemen. Aangezien jij al een onderzoek heb lopen op deze locatie.

Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)
Toezichthouder Civiel Beheerprojecten
Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl

Van: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@kanters.eu>
Verzonden: maandag 12 januari 2026 08:00
Aan: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@lansingerland.nl>
CC: (5.1)(2)(e) <(5.1)(2)(e)@kanters.eu>
Onderwerp: BERKE-251-003 Noordeindseweg 340

Let op: deze e-mail komt van iemand die niet bij de gemeente Lansingerland werkt. Klik niet op links, open geen bijlagen en antwoord alleen als je zeker weet dat deze e-mail vertrouwd is.

Goedemorgen (5.1)(2)(e),

Zaterdag heb ik de bewoner van Noordeindseweg 340 aan de telefoon gehad, hij gaf aan overlast te hebben gehad in de vorm van zijn vloer die nat is geworden.

Dit probleem blijkt al langer te bestaan.

Volgens de hoofdpост werkt het gemaal naar behoren en heeft het niveau wel een tijdje hoger gestaan, maar nooit extreem hoog (zie bijlage). Voor zover ik kan bepalen heeft dit te maken met het feit dat er veel water in de put terecht is gekomen door het ontdooien van de sneeuw.

Meneer wil graag dat er naar een oplossing wordt gezocht en vraagt om een rapportage die hij kan overleggen aan zijn verzekering.

Ik heb aangegeven dit met de gemeente te bespreken, bij deze.

Contactgegevens bewoner:

(5.1)(2)(e)
(5.1)(2)(e) @gmail.com
(5.1)(2)(e)

Met vriendelijke groet,

(5.1)(2)(e)



Kanters BV
Doornhoek 3745
Postbus 475
5460 AL Veghel

(5.1)(2)(e)
(5.1)(2)(e)
(5.1)(2)(e) @kanters.eu
www.kanters.eu

