

(5.1)(2)(e)

Van: (5.1)(2)(e)
Verzonden: dinsdag 1 juli 2025 17:42
Aan: (5.1)(2)(e) @bedrijvenparkoudeland.nl
CC: (5.1)(2)(e); (5.1)(2)(e)
Onderwerp: Uitrit Hertzstraat 8

Goedemiddag (5.1)(2)(e),

Ik heb je WhatsApp-bericht over de uitrit van de Hertzstraat 8 intern besproken.
Kort samengevat: De gemeente Lansingerland gaat hier zelf geen werkzaamheden uitvoeren.

Ter toelichting onderstaande informatie.
Daallin heeft de inrit in opdracht van de gemeente aangebracht en het straatwerk uitgevoerd in november 2023.
Echter is de afspraak toen gemaakt dat vanaf de trottoirband het straatwerk de kavel op door de eigenaar zelf zal worden verzorgd.

Mijn collega's kunnen wel een suggestie doen voor een maatregel.
De eerste laag betonklinkers (BKK) staan misschien wel iets aan de hoge kant maar het hoogte verschil tussen de openbare weg en de aangelegde parkeerterrein is ook wel aanzienlijk waardoor je snel omhoog zal moeten met je straatwerk.
Misschien dat hier (rode pijl) een trilplaat overheen kan?

Al zien wij wel dat het straatwerk er netjes bij ligt.



Met een vriendelijke groet,

Gemeente Lansingerland

(5.1)(2)(e)

(5.1)(2)(e)

Tel. 010 800 40 00



>>> werkenvoorlansingerland.nl