



(5.1)(2)(e) (PMBO)

laatst gezien: vandaag om 15:40

Gebruik WhatsApp op je telefoon om oudere berichten te zien.


17-06-2025

Doorgestuurd



09:24

Doorgestuurd



09:24

Hi (5.1)(2)(e), zou jij nog eens kijken of er iets aan de ongelijke inrit bij ons pand gedaan kan worden? Er zijn steeds pompwagens die niet naar binnen kunnen. Alvast heel veel dank.

(5.1)(2)(e)

ZaakKado

09:24

Zou jij hier eens naar kunnen kijken aub. Inrit is zo aangelegd dat het behoorlijk ongelijk is

09:25

25-06-2025



Ik zal de vraag even bij het projectteam van Oudeland neerleggen. Ik vermoed dat de eigenaar van het perceel zelf zijn uitrit moet aansluiten op onze openbare weg. Dat ligt vast in de uitritvergunning. Bij verkoop van de kavel zit volgens mij een technische tekening met alle relevante gegevens. De vraag is ook welke aannemer de uitrit heeft aangelegd en welke uitgangspunten zijn gebruikt. Wellicht is er een overmaat aangebracht aan zand met de verwachting dat door het gebruik het straatwerk zakt (en het asfalt blijft liggen). Ik kom er op terug.

09:26 ✓