

Boomkenmerken

Boompunt op kaart	Juist, boom aanwezig
Boomsoort	Fraxinus excelsior 'Jaspidea'
Boomsoort Nederlands	Gewone es CV.
Plantjaar	1975
Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Stamdiameterklasse	50 tot 100 cm
Boomhoogteklasse (m)	12 tot 18 m
Kroondiameterklasse	
Conditie	Voldoende
Standplaats	Open grond: beplant
Aanvullend kenmerk	Geen

Administratieve kenmerken


Eigenaar	Gem Lansingerland
Beheerder	Gem_LL - BO - Groen
Plaatsnaam	
Straat	
Wijk	Noordpolder
Buurt	Sterrenbuurt
Cyclusdeel	C
Controlefrequentie	1x per 3 jaar
Beleidsstatus	

Onderhoudskenmerken

Beoogde opkroonhoogte	4 m rondom
Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar (ongewens t)
Snoeiwijze	Onderhoudssnoei
Boombeeld	Aanvaard
Specifieke onderhoudsmaatregel	
Voorzieningen	Geen

Overige

Opmerkingen	
Uitwisselsleutel	8294
Uitwisselsleutel GUID	DFAF3388-D2FE-4EF9-BA D7-E7FFE6AA9CED



2023 Geïnspecteerd

Herkomst	Inspectie
Datum	8 jun. 2023
Versie	HBB2018
Organisatie	Boomadvies Duifhuizen
Maatregel veiligheid: Geen	
Locatie	N.v.t.
Risico	N.v.t.
Urgentie	N.v.t.
Gebreken	N.v.t.

2021 Toegevoegd aan GRIB

Herkomst	Initiële vulling
Datum	24 sep. 2021
Versie	HBB2018

2021 Onderhoud uitgevoerd

Herkomst	Uitvoering
Datum	14 jan. 2021
Versie	HBB2018
Werkgang	Cyclische snoei
Organisatie	Verkuil en Moree 2